



# Ministero dell'Interno

Questura di Milano

Milano, 25 luglio 2012

N. 844      Div. Gab.      Categ. A4-2012

**OGGETTO: Stabile viale Bligny, 42.**

Al Comune di Milano - Settore Sicurezza  
Assessore GRANELLI

Al Comando Polizia Locale

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Alla A2A

Alla A.S.L.

Al Geom. Gianluca CASERINI

e, p.c.,

Alla Prefettura – UTG di Milano

LORO SEDI

In relazione alla situazione dello stabile in oggetto indicato, si porta a conoscenza delle SS.LL. quanto segue.

L'immobile in oggetto, fatiscente e totalmente carente sotto il profilo igienico sanitario, da anni è caratterizzato da sovraffollamento e occupazioni abusive da parte di cittadini extracomunitari, prevalentemente irregolari, la maggior parte dei quali dediti ad attività illecite e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tale situazione incide negativamente sulla percezione di sicurezza da parte dei condomini "regolari" e dei residenti della medesima via.

**Gli interventi effettuati dalle Forze di Polizia, e, da ultimo, quelli eseguiti in date 3 e 10 c.m., sebbene efficaci, non possono considerarsi risolutivi, in quanto il riciclo di soggetti irregolari, dediti ad attività illecite, è continuo e inevitabile.**

Circa un mese fa, in sede di Consiglio di Zona 5 in V.le Ribaldi n. 41, è stata proposta dalle SS.LL. ed accettata la costituzione di una Commissione di tecnici (ASL – Vigili del Fuoco – Polizia Locale) che provveda a rilevare, ciascuno per la parte di propria competenza, l'inagibilità dell'immobile al fine di imporre ristrutturazioni, primarie o secondarie, ai proprietari degli appartamenti, così da riportare lo stabile a norma di legge.

Infatti, i tetti dell'edificio, sono visibilmente instabili e pieni di amianto. Inoltre, non è mai stato nominato un responsabile ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza degli edifici privati.

Lo stabile comprende quattro scale, ognuna composta da cinque piani, con 10/12 unità abitative per piano, la maggior parte di queste con servizi igienici comuni ubicati sul ballatoio, in pessime condizioni igieniche. I corridoi sono privi di illuminazione; i pannelli posti a copertura dell'impianto elettrico risultano divelti e, di conseguenza, si ha modo di notare il groviglio di fili elettrici che pendono da ogni parte con grave rischio per l'incolumità degli inquilini. In merito alla situazione degli impianti elettrici si è in attesa di una relazione tecnica del personale della A2A, intervenuto in luogo in data 10 cm.

Si fa presente, infine, che già in precedenti occasioni personale del Commissariato di zona, anche in seguito a segnalazioni dell'elettricista inviato dal Geom. CASERINI, Amministratore dello stabile, ha interrotto abusivi e pericolosi allacci di corrente.

Per quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL., ognuna per la parte di competenza, ad attivare le procedure atte alla soluzione delle problematiche rappresentate.

Si ringrazia.

Il Questore  
(Marangoni)

